

跟進日期：2020-03-31

跟進事項：食水箱內 **Overflow** 喉管出現生鏽

簡述：

於早前維修第 1 座天台水泵時，法團主席及委員到場視察，發現食水箱內 **Overflow** 喉管出現生鏽情況，為確保居民的食水水質，並邀承辦商報價，進行改善工程。